



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA. 07.09.03 EMBRAER

Fecha: 24 /09/2007

Aplicabilidad: *Todas las aeronaves tipo EMB-110 que cumplen los requisitos de aeronavegabilidad de la DA No. 2006-10-01 de fecha 25 de octubre del 2006..*

Cumplimiento: *Según los requerimientos indicados en la DA No. 2006-10-01 emitida por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil.*

Antecedentes: *Han sido hallados casos de corrosión en las regiones de unión de las alas y del estabilizador vertical al fuselaje, así como en la costilla 1 de la semiala y en las guías de los asientos de pasajeros. Esta corrosión puede originar una rajadura por fatiga lo que puede conducir a una falla que afecte la seguridad del vuelo.*

A tales efectos una acción correctiva es requerida para lo cual se cumplirán las medidas siguientes:

- a.** *Las empresas que operan estas aeronaves tomarán las medidas que garanticen el cumplimiento de los trabajos establecidos en la DA No. 2006-10-01, la cual se adjunta a la presente.*
- b.** *Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo establecido en la DA citada en el inciso a.*

- c.** Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, puede ser usado solo si es aprobado por el Director de la DIA/IACC
- d.** Esta DA es efectiva en Octubre 1ro. de 2007.

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.

Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-112455-1118

FAX: 834-4451

Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu



Ing. Alfredo Castro Amechazurra
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad

