



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad, emitida por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Aeronáuticas Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted es advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RAC - 23).

DA. 10.08.01 SOLOVIEV

Fecha: **03.08.10**

Aplicabilidad: Todos los motores PS-90A que se explotan en la República de Cuba.

Acción correctiva requerida:

Trabajos especiales:

Por la tecnología presentada en la parte "Orden de realización de los trabajos" anexada al boletín, estos trabajos deben realizarse por los representantes de la empresa fabricante.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados en el Boletín de Servicio No.94463-BE-AB, que Trata sobre la inspección de la cavidad interna del plug eléctrico de la boquilla de empalme de contacto 94-07-919 del BTCA-94, los cuales se avolan con la presente DA, anexándose a la presente, formando parte inseparable de la misma.

- a. La empresa tomará las medidas necesarias y elaborará los procedimientos que permitan el cumplimiento de los trabajos que se exponen en el Boletín de referencia según proceda en cada motor, teniendo en cuenta que los trabajos del boletín lo realizan los representantes de la empresa fabricante.
- b. Una vez cumplidos satisfactoriamente todos los trabajos que se exponen en la presente DA se reflejará en el formulario del motor en cuestión.
- c. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, solo será aprobado por el Director de la DIA del IACC.
- d. Esta directiva es efectiva en **Agosto 03 del 2010**

Para cualquier otra información contacte con:
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 838-112455 - 1118, FAX: 838-11138,
Plazma: 834-4949 ext. 2323/2298
e-mail: dia@iacc.cu

Ing. Carlos R. Pérez Andino
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad

