



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*



DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA. 02.03.03 SOLOVIEV

Fecha: 01/03/02

Aplicabilidad: Motores D-30KU y D-30KU-2 que se explotan en la República de Cuba..

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados, a no ser que se hayan cumplimentado anteriormente.

En el proceso de explotación de los motores D-30KU y D-30KU-2 han tenido lugar casos de formación de corrosión en los cojinetes esféricos del mecanismo del seguro de las compuertas del reversible, lo que conlleva a que estos giren con dificultad en las uniones esféricas.

Por tal motivo, la empresa explotadora cumplirá lo siguiente:

- 1. Ejecute los trabajos contenidos en el boletín 1762-BD-AB, emitido por la autoridad de la Aviación de Rusia.*
- 2. Incluir en la documentación de mantenimiento de los motores de referencia, el lavado y engrase periódico de los cojinetes esféricos del mecanismo del seguro de las compuertas del reversible, como cumplimiento de la presente DA.*
- 3. El cumplimiento de la presente DA será a partir del primer servicio de mantenimiento periódico, después de la puesta en vigor de la misma.*

4. *Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento, dentro de niveles aceptables de seguridad, puede ser usado si es aprobado por el Director de la DIA/ IACC*

Esta DA es efectiva en Marzo 04 del 2002.

*Para cualquier otra información contacte con:
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 55-1124/ 55-1118
FAX: 33-4451
Pizarra: 33-4949 ext. 2323/2324/2298
e-mail: dia@iacc.avianet.cu*

*Ing. Alfredo Castro Amechazurra
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad*