



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA.06.07.08 SOLOVIOV

Fecha: 18.07.06

Aplicabilidad: Motores PS-90A que se explotan en la República de Cuba:

Cumplimiento: Según los requerimientos técnicos indicados en el Boletín No. 94249 BD-G emitido por el Constructor, a no ser que se hayan cumplido anteriormente.

Antecedentes:: sobre la comprobación periódica del estado técnico de las piezas de sujeción de los agregados BMF-94 y BTsA en la caja de agregados.

Con el objetivo de hacer efectiva la ejecución de los trabajos previstos en el documento de referencia, cúmplase lo siguiente:

- a) La Empresa que explota estos motores tomará las medidas para analizar y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Boletín No. 94249 BD-G .
- b) Los trabajos que se recogen en la presente DA se cumplirán en el tiempo y las periodicidades que se establecen en el Boletín No. 94249 BD-G .
- c) El cumplimiento de esta DA será reflejado en el formulario del motor correspondiente.
- d) Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los límites de seguridad, solo será aprobado por la DIA/IACC

e) Esta DA es efectiva en Julio 20 de 2006.

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.

Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-112455-1118

FAX: 834-4451

Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu

Ing. Alfredo Castro Amechazurra

Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad