



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba  
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

## ***DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD***

---

*La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).*

---

**DA. 07.05.01 SOLOVIOV**

*Fecha: 04/05/2007*

**Aplicabilidad:** *Motores PS-90A que se explotan en la República de Cuba.*

**Cumplimiento:** *Según los requerimientos indicados en el Boletín No. 94146 BE-AB emitido por el Constructor, a no ser que se hayan cumplido anteriormente.*

**Antecedentes:** *Variación del orden de prueba de los motores PS-90A en aeropuertos donde está introducido el Sistema automatizado de Diagnóstico ACD – Diagnos-90.*

*Con el objetivo de hacer efectiva la ejecución de los trabajos y procedimientos previstos en el documento de referencia, cúmplase lo siguiente:*

- a.** *La empresa que explota estos motores tomará las medidas para analizar y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el boletín No. 94146 BE-AB.*
- b.** *Los trabajos que se avalan con la presente DA se cumplirán en el tiempo y las periodicidades que se establecen en el boletín No. 94146 BE-AB que se adjunta a la presente formando parte inseparable de la misma.*
- c.** *El cumplimiento de esta DA será reflejado en el formulario del motor correspondiente.*
- d.** *Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento no está previsto, dentro de los límites de seguridad, solo será aprobado por la DIA/IACC*
- e.** *Esta DA es efectiva en mayo 8 de 2007.*

*Para cualquier otra información contacte con:*

*Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.  
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado  
Teléfonos: 55-112455-1118  
FAX: 834-4451  
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298  
e-mail: [dia@iacc.avianet.cu](mailto:dia@iacc.avianet.cu)*

*Ing. Alfredo Castro Amechazurra  
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad*