



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA 04.01.04 ANTONOV

Fecha: 30.01.04

Aplicabilidad: Todas las aeronaves del tipo AN-26 que se explotan en la República de Cuba.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados, a no ser que se hayan cumplido anteriormente.

Con el objetivo de prolongar los plazos de servicio calendario hasta la primera reparación y entre reparación a las aeronaves AN-26, atendiendo a lo expuesto en el Boletín No. 504 E-A, B, cúmplase lo siguiente:

- a. A las aeronave de referencia todos los requerimientos estipulados en el Boletín No. 504 E-A, B, "Trabajos profilácticos en condiciones de explotación para el aumento del plazo de servicio calendario hasta la 1ra. Reparación y entre reparación en 1-2 años".
- b. Los requerimientos que se recogen en la presente DA (Boletín No. 504 E-A, B) se comenzarán a cumplir a partir de la fecha de emisión de esta DA.
- c. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, puede ser usado previa aprobación del Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
- d. Será responsabilidad de la Vicepresidencia Técnica de Aerogaviota S.A. el cumplimiento de todo lo que en la presente DA se dispone.

01.01.04
M. Rivera

e. Esta DA es efectiva en febrero 05 del 2004

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.

Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-1124 / 55-1118

FAX: 33-4451

Pizarra: 33-4949 ext. 2324 / 2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu



Ing. Alfredo Castro Amechazurra
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad
IACC



Recibe: Inge E. Aguiar T.

Fecha: 4.02.04

Firma: 