



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Aeronáuticas Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RAC - 23).

DA. 09.06.01 ILIUSHIN

Fecha: 06.06.09

Aplicabilidad: Todas las aeronaves del tipo **IL-96-300** que se explotan en la República de Cuba.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados en el Boletín de Recursos 511-BE, "**Recursos y Plazos de Servicios**", de fecha 28 de octubre de 2008 los cuales se avalan con la presente DA, anexándose a la presente, formando parte inseparable de la misma.

- a. La empresa tomará las medidas y elaborará los procedimientos que permitan el cumplimiento de lo estipulado en el Boletín de referencia según proceda en todas las aeronaves tipo **IL-96-300** que se explotan en la República de Cuba.
- b. Una vez cumplidos satisfactoriamente todo lo expuesto en la presente DA se reflejará en los formularios de cada avión.
- c. En el caso de los "**BLOQUES BUOS**", relacionados en el No. 1 de la Parte 026 Equipamiento contra incendios, según carta No. 161-09 / 48, de fecha 05.05.09 del OKB ILIUSHIN, la cual se adjunta a la presente DA, su recurso asignado en horas se aumenta de 5 000 hasta 16 000 horas de vuelo.
- d. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, solo será aprobado por el Director de la DIA del IACC.
- e. Esta DA es efectiva en **junio 08 de 2009**.

recibo
11

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 838-112455 -1118, FAX: 838-11138,
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298
e-mail: dia@iacc.cubanaet.cu

Ing. Carlos R. Pérez Andino
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad



RECIBE .

FIRMA :

FECHA :