



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA. 10.07.02 ATR

Fecha: 20.07.2010

Aplicabilidad: Todas las aeronaves ATR-42 y ATR-72 que cumplan los requisitos de aplicabilidad previstos en la DA No. 2010-0061 emitida por EASA.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados en la DA No. 2010-0061 de EASA, a no ser que se hayan cumplido anteriormente.

Antecedentes: La presente Directiva de Aeronavegabilidad mantiene los requerimientos de la DA 2009-0276 R1, a la cual sustituye e introduce nuevos requerimientos relacionados con la utilización de gas Halon 1211 en extintores instalados o llevados a bordo de las aeronaves.

Con el objetivo de hacer efectiva estas medidas, cúmplase lo siguiente:

- a. Las empresas explotadoras que operen estas aeronaves tomarán las medidas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la DA No. 2010-0061, la cual se adjunta a la presente en idioma inglés y una versión de su contenido traducida al idioma español.
- b. Los trabajos que se recogen en la presente DA se realizarán según lo establecido en la DA No. 2010-0061.
- c. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, solo será aprobado por el Director DIA del IACC.


pag 8A

d. La presente DA **CANCELA** la DA No. 2009-0276 R1 de fecha 5 de febrero de 2010.

e. Esta DA es efectiva en julio 23 de 2007.

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 55-112455-1118
FAX: 834-4451
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298
e-mail: dia@iacc.avianet.cu


Ing. Carlos R. Pérez Andino
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad

