

DIA



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA. 11.02.01 SOLOVIEV

Fecha: **16.02.11**

Aplicabilidad: Todos los motores PS-90A que se explotan en la República de Cuba.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados en la Directiva de Aeronavegabilidad N° 2009-72-01 (Anexo a esta D.A.), con respecto al cumplimiento del Boletín de Servicio N° 94-462 BD actualizado por el Boletín de Servicio N° 94-466 BD-AB, a no ser que se haya cumplido anteriormente.

Con el objetivo de oficializar los trabajos de Inspección de los álabes de la segunda etapa del compresor de baja presión, cúmplase lo siguiente:

- a) Los trabajos y procedimientos de inspección realizarlos de acorde a lo expuesto en el Boletín de Servicio N° 94-466 BD-AB.
- b) La Empresa explotadora tomará las medidas que permitan el cumplimiento de los trabajos en la periodicidad que se establecen en el Boletín de referencia.
- c) El cumplimiento de los trabajos que se avalan con esta D.A., se reflejarán en el Formulario del motor.
- d) Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, solo será aprobado por el Director de la DIA del IACC.

Verso 5

e) Esta D.A. es efectiva en febrero 16 de 2011.

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.


Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-1124/55-1118

FAX: 834-4451

Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2324/2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu



Ing. Amílcar Silveira Carrazana

Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad

