



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad



DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA. 01.11.04R1 ANTONOV

Fecha: 29/07/04

Aplicabilidad: Todos los aviones del tipo AN-24, AN-26 según requerimientos que se expresan en el Boletín No. 1226-BR-AB.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados a no ser que se hayan cumplido anteriormente.


con el fin de detectar y eliminar en el tren principal de aterrizaje rajaduras en la costura soldada del eje transversal de la unión con los herrajes de los pivotes de los cilindros 24-4101-110, 24-4101-520D y 24-4101-590 en la explotación, cúmplase por una sola vez lo siguiente:

- a) Las Empresas Explotadoras tomarán las medidas que permitan dar cumplimiento a los trabajos que se exponen en el boletín No. 1226-BR-AB los cuales se avalan con la presente Directiva de Aeronavegabilidad formando parte inseparable de la misma, a las aeronaves a las cuales durante la reparación capital no se les haya ejecutado los trabajos del boletín de referencia, el mismo se ejecutará DURANTE LA EXPLOTACION en el período de tiempo que la presente DA establece.
- b) Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad puede ser usado si es aprobado por el Director DIA/IACC.
- c) Las indicaciones y trabajos que se avalan con la presente tendrán como fecha tope de cumplimiento sesenta (60) días posteriores a la puesta en vigor de esta DA.

d) Esta DA deroga en todas sus partes a la DA.01.11.04 ANTONOV.

Esta DA es efectiva en JULIO 29 DE 2004.

Para cualquier otra información contacte con:
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 55-1124/55-1118
FAX: 33-4451
Pizarra: 33-4949 ext. 2323/2324/2298
e-mail: dia@iacc.avianet.cu


Ing. Alfredo Castro Amechazurra
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad

