



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA 04.01.02 MIL

Fecha: 30.01.04

Aplicabilidad: *Todas las aeronaves del tipo MI-8 y sus modificaciones que se explotan en la República de Cuba.*

Cumplimiento: *Según los requerimientos indicados, a no ser que se hayan cumplido anteriormente.*

Con el objetivo de perfeccionar la continuación de la explotación de los helicópteros MI-8 y sus modificaciones, atendiendo a lo expuesto en el Boletín No. 061.7.0.1487.4 AB (M2130 BE-AB), cúmplase lo siguiente::

- a. A las aeronave de referencia todos los requerimientos estipulados en el Boletín No. 061.7.0.1487.4 AB (M2130 BE-AB) "Recursos Técnicos y plazos calendario de servicio del Helicóptero y sus agregados principales".*
- b. Los requerimientos que se recogen en la presente DA (Boletín No. 061.7.0.1487.4 AB (M2130 BE-AB) se comenzarán a cumplir a partir de la fecha de emisión de esta DA.*
- c. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, puede ser usado previa aprobación del Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.*
- d. Será responsabilidad de la Vicepresidencia Técnica de Aerogaviota S.A. el cumplimiento de todo lo que en la presente DA se dispone.*

[Handwritten signature]

e. Esta DA es efectiva en febrero 05 del 2004

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.

Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-1124 / 55-1118

FAX: 33-4451

Pizarra: 33-4949 ext. 2324 / 2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu

[Handwritten signature of Ing. Alfredo Castro Amechazurra]

Ing. Alfredo Castro Amechazurra
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad
IACC



Recibe : *[Handwritten signature]* Jorge E. Quirós T.

Firma : *[Handwritten signature]*

Fecha : 4.02.04.