



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba  
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

## **DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD**

*La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).*

**DA 04.01.01 MIL**

**Fecha: 30.01.04**

**Aplicabilidad:** Todas las aeronaves del tipo MI-17 y sus modificaciones que se explotan en la República de Cuba.

**Cumplimiento:** Según los requerimientos indicados, a no ser que se hayan cumplido anteriormente.

Con el objetivo de perfeccionar la continuación de la explotación de los helicópteros MI-17 y sus modificaciones, atendiendo a lo expuesto en el Boletín No. 061.7.0.1486.4 AB (T2130 BE-AB), cúmplase lo siguiente::

- a. A las aeronave de referencia todos los requerimientos estipulados en el Boletín No. 061.7.0.1486.4 AB (T2130 BE-AB) "Recursos Técnicos y plazos calendario de servicio del Helicóptero y sus agregados principales".
- b. Los requerimientos que se recogen en la presente DA (Boletín No. 061.7.0.1486.4 AB (T2130 BE-AB) se comenzarán a cumplir a partir de la fecha de emisión de esta DA.
- c. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, dentro de los niveles aceptables de seguridad, puede ser usado previa aprobación del Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
- d. Será responsabilidad de la Vicepresidencia Técnica de Aerogaviota S.A. el cumplimiento de todo lo que en la presente DA se dispone.

DA 03.12.01  
04.01.01  
*[Signature]*

e. Esta DA es efectiva en febrero 05 del 2004

Para cualquier otra información contacte con:

**Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.**

Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-1124 / 55-1118

FAX: 33-4451

Pizarra: 33-4949 ext. 2324 / 2298

e-mail: [dia@iacc.avianet.cu](mailto:dia@iacc.avianet.cu)

*[Signature]*

Ing. Alfredo Castro Amechazurra  
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad  
IACC



Recibe: Inge E. Guzmán F.

Firma: *[Signature]*

Fecha: 4.02.04