



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Nacionales de Aeronavegabilidad, Parte 39, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RNA Subparte 39.3).

DA 04.02.02 IVCHENKO

Fecha: 18.02.04

Aplicabilidad: Todos los motores AI-24VT que se explotan en la República de Cuba.

Antecedentes: Teniendo en cuenta la problemática que se ha presentado en cuanto al perfilamiento de motores AI-24VT en vuelo, afectándose por consiguiente la seguridad de los vuelos..

Cumplimiento: Con el objetivo de aumentar la confiabilidad de los motores y por ende la seguridad de los vuelos cúmplase lo siguiente:

- a. Queda derogada en todo su contenido la Directiva de Aeronavegabilidad DA98-01-01 IVCHENKO, la cual avala la puesta en vigor del Boletín DIA-IR-26-F-4-11/94 (Programa de Explotación por Estado Técnico con Control de Parámetros del motor AI-24VT).
- b. La Empresa explotadora, que al recibo de la presente, posea algún motor AI-24VT sometido a la Explotación por Estado Técnico según se expone en la DA.98.01.01 IVCHENKO, deberá contactar en no menos de 20 días con la DIA/IACC para tomar una decisión al respecto, así como, cualquier otro inconveniente que limite total o parcialmente el contenido de lo que en la presente se establece.
- c. La explotación de los motores AI-24VT se ejecutará **EXTRICTAMENTE** (en cuanto a sus recursos) por los que aparezcan reflejados en sus formularios..
- d. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento no está previsto.

e. Esta DA está vigente a partir del 1ro. de marzo del 2004.

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.

Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado

Teléfonos: 55-1124 / 55-1118

FAX: 33-4451

Pizarra: 33-4949 ext. 2324 / 2298

e-mail: dia@iacc.avianet.cu



Ing. Alfredo Castro Amechazurra
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad
IACC



AEROGAVIOJA

AEROCARIBEAN

ECA.

15/02/04

20/02/04

23/02/04