



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba  
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad

## **DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD**

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Aeronáuticas Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RAC - 23).

**DA. 09.08.02 ATR**

Fecha: **13.08.09**

**Aplicabilidad:** Todas las aeronaves ATR-42 y ATR-72 que se avalan con la presente Directiva de Aeronavegabilidad.

**Cumplimiento:** Según los requerimientos indicados en la DA No. 2009-0159 E de fecha 20 de julio de 2009 emitida por la DGAC de Francia, la cual se anexa a la presente DA, acompañada del SERVICE BULLETIN No. NP-158862-001 y el documento INSPECTION AID No. CBS 158862-001, emitidos ambos por PPG AEROPSPACE, de fecha julio de 2009.

- a. Las empresas explotadoras analizarán la documentación adjunta y aplicarán los trabajos y procedimientos correspondientes según proceda, en sus respectivas aeronaves.
- b. Los trabajos contemplados en la DA, una vez cumplidos, serán reflejados en los formularios de cada aeronave en particular.
- c. Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, dentro de los niveles aceptables de seguridad, solo será aprobado por el Director de la DIA del IACC.

La AD 2009-0159  
fue derogado por  
AD 2013-0087

- d.** Dentro De los 15 días posteriores a cualquier inspección, al encontrar cualquier daño/discrepancia, las empresas explotadoras enviarán un informe detallado de los hallazgos a la DIA.
- e.** Esta DA es efectiva en **agosto 17 de 2009.**

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.  
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado  
Teléfonos: 838-1124, FAX: 838-1138,  
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298  
e-mail: [dia@iacc.avianet.cu](mailto:dia@iacc.avianet.cu)

Ing. Carlos R. Pérez Andino  
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad



RECIBE: *Jesús Verdeja S*  
FIRMA: *[Signature]*  
FECHA: *14/08/09.*