



*Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba  
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad*

## ***DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD***

---

*La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Aeronáuticas Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RAC - 23).*

---

**DA. 10.12.01 DIA / IACC**

**Fecha: 01.12.10**


**Aplicabilidad:** Directiva de Aeronavegabilidad **10.02.01**

**Acción correctiva requerida:** “**Cancelar la DA 10.02.01 de fecha 15.02.10.**”

**a.** Esta directiva es efectiva en **diciembre 05 del 2010**

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.  
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado  
Teléfonos: 838-112455 -1118, FAX: 838-11138,  
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298  
e-mail: [dia@iacc.avianet.cu](mailto:dia@iacc.avianet.cu)

  
**Ing. Amílcar Silveira Carrazana**  
**Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad**

