



Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba
Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

La siguiente Directiva de Aeronavegabilidad está dada por la Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad en acuerdo con lo previsto en las Regulaciones Aeronáuticas Cubanas, RAC - 23, aplicables a un modelo de aeronave de la cual nuestros récords indican que está registrada. Las Directivas de Aeronavegabilidad afectan la seguridad de la aviación y son regulaciones las cuales requieren inmediata atención. Usted está advertido que ninguna persona puede operar una aeronave a la cual sea aplicable una Directiva de Aeronavegabilidad, excepto en lo acordado con los requerimientos de la Directiva de Aeronavegabilidad (referencia RAC - 23).

DA. 10.06.02 ATR

**DEROGADA POR SER
CANCELADA LA AD 2009-0276R1
POR LA AD 2010-0242**

Fecha: 03.06.2010

Aplicabilidad: Todas las aeronaves ATR-42 y ATR-72 que se avalan con la presente Directiva de Aeronavegabilidad y se explotan en la República de Cuba.

Cumplimiento: Según los requerimientos indicados en la DA No. 2009-0276 R1 de fecha 05 de febrero de 2010 emitida por EASA de Francia, la cual se anexa a la presente DA.

- Las empresas explotadoras analizarán la documentación adjunta y aplicarán los trabajos y procedimientos correspondientes según proceda, en sus respectivas aeronaves.
- Los trabajos contemplados en la DA, una vez cumplidos, serán reflejados en los formularios de cada aeronave en particular.
- Un método alternativo de cumplimiento o reajuste en el tiempo de cumplimiento previsto, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, dentro de los niveles aceptables de seguridad, solo será aprobado por el Director de la DIA del IACC.

Pago SA

d. Las empresas explotadoras enviarán a la DIA un informe detallado del cumplimiento en su flota de la presente DA.

e. Esta DA es efectiva en junio 07 de 2010..

Para cualquier otra información contacte con:

Dirección de Ingeniería y Aeronavegabilidad del IACC.
Calle 23 # 64, esq. A Infanta, La Rampa, Vedado
Teléfonos: 838-1124, FAX: 838-1138,
Pizarra: 834-4949 ext. 2323/2298
e-mail: dia@iacc.avianet.cu

Ing. Carlos R. Pérez Andino
Director de Ingeniería y Aeronavegabilidad



CIAN
RECIBE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 22/6/10

HCC
Foster Valencia S
[Signature]
01/06/10