



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SEGURIDAD OPERACIONAL

La Habana, 11 de febrero de 2026.
“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

INFORMACION SOBRE INCIDENTE DE AVIACIÓN

El día 10 de enero de 2026 a las 19:40 hora local, en el Aeropuerto Internacional Fank País García de la Provincia de Holguín, ocurrió un incidente en una Aeronave Tipo A-330-300 Matrícula EC – OND perteneciente a la compañía aérea WORLD2FLY.

El incidente ocurre cuando la aeronave comenzaba la carrera de despegue, el piloto siente explosión externa y destello luminoso, por lo que decide abortar el despegue, lo cual fue exitoso, desembarcando los pasajeros en la Rampa del Aeropuerto de manera normal sin asistencia alguna, no existiendo daños sobre las personas a bordo ni la tripulación.

Después de ser chequeada la aeronave por el personal de tierra se detectan daños en el Motor Numero 1 (Izquierdo) con paletas partidas en su ventilador y perdidas de caucho en el neumático número 5, el resto de los daños a la aeronave se consideran no significativo.

El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) por sus siglas, ha creado una comisión para la investigación del Incidente y determinar las causas que lo provocaron, así como tomar las medidas operacionales para la mitigación de los riesgos. Esta Comisión trabaja en conjunto con las autoridades aeronáuticas de los Estados de Fabricación, Matricula y Explotador. Cuando se obtengan otros pormenores, se elaborarán las conclusiones, brindándose la información requerida.